

ViewX HMI

Windows XP 安裝 USB 驅動程式步驟

1. 請先安裝規劃軟體 ViewX v1.28 以後的版本。(http://www.vx-hmi.com)
2. 安裝規劃軟體完畢後,請將 HMI 接上 DC 24 伏特電源。
3. 準備 USB 連接線,一端為 A Type 接頭, 一端為 B Type 接頭。

A - Type



B - Type



4. USB 連接線 一端 A Type 連接至電腦 USB 連接座,再將 USB 連接線 一端 B Type 連接至 HMI 背面 標示[USB Device] 的连接座。
5. 約 1 至 5 秒,電腦作業系統會出現視窗畫面, 勾選『不,現在不要(T)』後, 按『下一步』。




圖 1

6. 勾選『從清單或特定位置安裝(進階)(S)』後，按『下一步』。



圖 2

7. 勾選『搜尋時包括這個位置(O)』後，點選『瀏覽』按鈕選擇 ViewX 規劃軟體安裝目錄底下的[USB Driver]驅動程式目錄。




圖 3

8. 點選『繼續安裝』按鈕。




圖 4

8. 點選『完成』按鈕。




圖 5

9. 開啟 ViewX 規劃軟體,在選單[HMI]->[設定]->[通訊設定],設定視窗內,連線裝置下拉列示盒,就會出現該[HMI Device]裝置,提供上載/下載使用。



圖 6